[2進数で数値を表現]

- 整数
- 実数
 - 固定小数点数(p86 図 6.3)
 - 。 浮動小数点数 IEEE754で規定 実質的な規格であり、多くのコンパイラが採用している

[10 進数を2 進数に変換]

[
[整数] 10 進数 23	10 進数 65
23 ₁₀ =	6510=

[固定小数点数] 10進数 0.6	625 10 進数 0.125	10 進数 4.5
0.625 ₁₀ =	0.125 ₁₀ =	4.5 ₁₀ =

[例題]

つぎの10進数を2進数に変換しなさい。2進数は固定小数点数とする。

- (1) 12
- (2)35
- (3) 31
- (4) 0.15625
- (5) 0.75

- (6) 0.625
- (7) 16.5
- (8) 24.0625
- (9) 11.25
- (10) 14.28125

[2進数加算]

整数 23+65=		固定小数点数 0.625+0.	125=
[10 進数]	[2 進数]	[10進数]	[2 進数]
2 3	0 0 1 0 1 1 1	0.625	0. 101
+ 6 5	+ 1 0 0 0 0 0 1	+ 0.125	+ 0. 001

[補数]

10 の補数 2 つの数 a,b について、

2の補数 2つの数 a,b について、

1の補数 2つの数 a,b について、

減算は補数を使って加算に直すことができる

つぎの10進数の減算を補数(10の補数)を用いて計算しなさい。

- (1) 100 55
- (2) 10 28
- (3) 64 98
- $(4) 120 100 \qquad (5) 31 71$

[2の補数 1の補数] 010 11112 について 2の補数

1の補数

[例題]

つぎの値について、2の補数、1の補数を2進数で答えなさい。

- $(1) 47_{10}$
- $(2) 31_{10}$
- $(3) 55_{10}$
- (4) 1001₂ (5) 10 0000₂

[2進数減算]

減算 56-47=		補数をつくる	補数を加算
[10 進数]	[2進数]	0101111	0111000
5 6	0111000	0,1を反転	
- 4 7	- 0101111	1を加算	

減算 12-31=		補数をつくる	補数を加算
[10 進数] 1 2 - 3 1	[2 進数] 0 0 1 1 0 0 - 0 1 1 1 1 1	011111 0,1を反転	001100
		1を加算	先頭ビットが1(符号は-) 補数をつくり、符号をつける
			0,1 を反転
			1を加算

[例題]

つぎの2進数の計算をしなさい。ただし、減算は補数を用いて計算しなさい。

- (1) 1000 + 101 (2) 10 110

- (3) 1011 1001 (4) 1101 + 101 (5) 1111 100000

[計算する論理回路]

半加算器 HA: half adder 下位からのキャリー(桁上がり)は考慮しない
全加算器 FA: full adder 下位からのキャリー(桁上がり)を考えて加算

半減算器 HS: half subtractor (subtracter)
上位からのボロー(けた借り)は考慮しない
上位からのボロー(けた借り)を考えて加算

全加算	半加算
全減算	半減算